

H2-087 Teknik Rapor

Toplam İş: 5 | Yapılan: 2 | Kalan: 3 | İlerleme: %40

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
ÇATI İZOLASYON	✓	1	0	100%
CAM	✓	1	0	100%