

E1-013 Teknik Rapor

Toplam İş: 9 | Yapılan: 5 | Kalan: 4 | İlerleme: %56

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
DUVAR	✓	1	0	100%
DIŞ SIVA	✓	1	0	100%
EMT	✓	1	0	100%
ÇATI İZOLASYON	✓	1	0	100%
BETON	✓	1	0	100%