

N2-088 Teknik Rapor

Toplam İş: 14 | Yapılan: 14 | Kalan: 0 | İlerleme: %100

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
İÇ BOYA	✓	1	0	100%
EMT	✓	1	0	100%
DUVAR	✓	1	0	100%
DOĞRAMA	✓	1	0	100%
DIŞ SIVA	✓	1	0	100%
DIŞ BOYA	✓	1	0	100%
ÇATI İZOLASYON	✓	1	0	100%
CAM	✓	1	0	100%
İÇ SIVA	✓	1	0	100%
KAPI	✓	1	0	100%
TAVAN TOZUTMAZ	✓	1	0	100%
ZEMİN İZALASYON	✓	1	0	100%
ZEMİN ŞAP	✓	1	0	100%
ZEMİN SERAMİK	✓	1	0	100%