# A3-099 Teknik Rapor

Toplam İş: 11 | Yapılan: 4 | Kalan: 7 | İlerleme: %36

| İş | Durum | Yapılan | Kalan | İlerleme % |
|---|---|---|---|---|
| ÇATI İZOLASYON | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| ZEMİN ŞAP | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| İÇ SIVA | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| DUVAR | ✔ | 1 | 0 | 100% |