

B-094 Teknik Rapor

Toplam İş: 13 | Yapılan: 12 | Kalan: 1 | İlerleme: %92

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
ZEMİN İZALASYON	✓	1	0	100%
ZEMİN ŞAP	✓	1	0	100%
İÇ BOYA	✓	1	0	100%
DUVAR SERAMİK	✓	1	0	100%
DUVAR	✓	1	0	100%
ZEMİN SERAMİK	✓	1	0	100%
TAVAN TOZUTMAZ	✓	1	0	100%
İÇ SIVA	✓	1	0	100%
DIŞ SIVA	✓	1	0	100%
DOĞRAMA	✓	1	0	100%
ÇATI İZOLASYON	✓	1	0	100%
BETON	✓	1	0	100%