B-094 Teknik Rapor

Toplam İş: 13 | Yapılan: 12 | Kalan: 1 | İlerleme: %92

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
ZEMİN İZALASYON	✔	1	0	100%
ZEMİN ŞAP	✔	1	0	100%
İÇ BOYA	✔	1	0	100%
DUVAR SERAMİK	✔	1	0	100%
DUVAR	✔	1	0	100%
ZEMİN SERAMİK	✔	1	0	100%
TAVAN TOZUTMAZ	✔	1	0	100%
İÇ SIVA	✔	1	0	100%
DIŞ SIVA	✔	1	0	100%
DOĞRAMA	✔	1	0	100%
ÇATI İZOLASYON	✔	1	0	100%
BETON	✔	1	0	100%