V1-026 Teknik Rapor

Toplam İş: 14 | Yapılan: 3 | Kalan: 11 | İlerleme: %21

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
ÇATI İZOLASYON	✔	1	0	100%
CAM	✔	1	0	100%
BETON	✔	1	0	100%