

E-092 Teknik Rapor

Toplam İş: 15 | Yapılan: 7 | Kalan: 8 | İlerleme: %47

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
DUVAR	✓	1	0	100%
KÖR KASA	✓	1	0	100%
EMT	✓	1	0	100%
CAM	✓	1	0	100%
DOĞRAMA	✓	1	0	100%
ÇATI İZOLASYON	✓	1	0	100%
BETON	✓	1	0	100%