ZA-090 Teknik Rapor

Toplam İş: 6 | Yapılan: 5 | Kalan: 1 | İlerleme: %83

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
KÖR KASA	✔	1	0	100%
EMT	✔	1	0	100%
DUVAR	✔	1	0	100%
DOĞRAMA	✔	1	0	100%
ÇATI İZOLASYON	✔	1	0	100%