

ZA-090 Teknik Rapor

Toplam İş: 6 | Yapılan: 5 | Kalan: 1 | İlerleme: %83

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
KÖR KASA	✓	1	0	100%
EMT	✓	1	0	100%
DUVAR	✓	1	0	100%
DOĞRAMA	✓	1	0	100%
ÇATI İZOLASYON	✓	1	0	100%